









## Cronotermostat/Programator T+H KNX - cu montaj încastrat

T+H KNX Kronotermostát/programozó - süllyeszett szelésű



**GW 10 794H - GW 12 794H - GW 13 794H**

**GW 14 794H - GW 15 794H**



## ROMÂNĂ

- Siguranța dispozitivului este garantată doar prin respectarea instrucțiunilor de siguranță și de utilizare; asadar, asigurați-vă că le aveți întotdeauna la indemână. Asigurați-vă că instrucțiunile sunt furnizate instalatorului și utilizatorului final.

- Produsul este destinat exclusiv utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. Orice altă utilizare este considerată improprie și/sau periculoasă. În cazul în care aveți nelămuriri, contactați Serviciul de asistență tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.

- Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanția și poate face ca folosirea produsului să prezinte riscuri.

- Produsul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizările improprii, greșite sau evenualele modificări aduse produsului achiziționat.

- Punct de contact indicat pentru înălținerea obiectivelor directivelor și regulamentelor UE aplicabile:

**GEWISS** GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Simbolul public tăiat fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul că, la sfârșitul vieții sale utile, produsul trebuie eliminat separat de celealte deșeuri. La sfârșitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredințeze produsul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl returneze distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distributorilor cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m<sup>2</sup>, este posibilă încredințarea gratuită a produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție.

Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat în vederea reciclării, tratării și eliminării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potențial negative asupra mediului înconjurător și a sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss participă activ la activitățile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea și recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

## CONTINUTUL PACHETULUI

- 1 buc. cronotermostat KNX cu montaj încastrat
- 1 buc. bornă magistrală
- 1 buc. capac
- 1 buc. manual de instalare

## PE SCURT

Cronotermostatul KNX cu montaj încastrat, cu funcție de gestionare a umidității, permite gestionarea automată, cu frecvență săptămânală, a unui sistem de umidificare/dezumidificare în paralel cu sistemul de reglare a temperaturii sau acționarea asupra sistemului de reglare a temperaturii astfel încât să se intervină asupra casuzelor care au determinat formarea umidității. Reglarea temperaturii și a umidității este efectuată comandând, pe magistrala KNX, mecanismele de acționare KNX care controlează elementele de încălzire sau răcire (inclusiv ventilatoarele) și elementele de umidificare/dezumidificare.

Cronotermostatul poate funcționa în modul control „autonom”, pentru a gestiona automat instalația de reglare a temperaturii (sau anumite porțiuni ale acesteia), în timp ce împreună cu termostatele KNX cu montaj încastrat poate funcționa în modul de control „principal” și să realizeze instalații de reglare a temperaturii multizone. Profilurile orare sunt definite săptămânal. Pentru fiecare zi a săptămâni, puteți programa un profil orar independent, cu rezoluție de 15 minute și fără limită de variații zilnice. Dacă este configurat un profil orar pentru a controla modul HVAC sau valoarea de referință a unei sonde de reglare a temperaturii KNX cu montaj încastrat, este posibilă afișarea parametrilor.

Valoarea punctului de referință utilizată de cronotermostat sunt cele configurate prin intermediul ETS și pot fi modificate de la comanda locală și de la magistrală, dacă aceste opțiuni au fost activate în timpul configurării ETS.

Cronotermostatul are:

- 2 tipuri de funcționare: încălzire și răcire, cu algoritmi de control independenți;
- 5 moduri de funcționare: OPRIT (protecție la îngheț/protectie la temperaturi înalte), Economic, Preconfort, Confort și Automat;
- 4 temperaturi de reglare pentru încălzire (Teconomic, Tpreconfort, Tcomfort, Tantărgheț);
- 4 temperaturi de reglare pentru răcire (Teconomic, Tpreconfort, Tcomfort, Tprotectie\_la\_temperaturi\_inalte);
- 2 moduri de control: principal (dacă este unit cu dispozitive secundare) sau autonom;
- 2 stadii de control: un stadiu (cu o singură comandă de comutare) sau două stadii (cu comandă de comutare dublu, pentru instalații cu inerție termică ridicată);
- algoritmi de control pentru instalări cu 2 sau 4 căi (primul stadiu): 2 puncte (comandă de PORNIRE/OPRIRE sau 0%/100%), proporțional PI (control de tip PWM sau continuu), ventilator (maxim 3 trepte de viteză);
- algoritmi de control (al doilea stadiu): 2 puncte (comandă de PORNIRE/OPRIRE sau 0%/100%);
- 1 ieșire cu relee cu contact ND/N̄, care poate fi utilizată de la cronotermostat sau de la alte dispozitive de comandă KNX;
- 1 intrare pentru contact fără potențial (de exemplu: contact fereastră sau ca intrare generică cu funcție de comandă pe magistrală);
- 1 intrare configurabilă pentru senzorul NTC de temperatură exterioră (de exemplu: senzor de protecție pentru încălzirea prin pardoseală) sau în alternativă pentru contact fără potențial.

Cronotermostatul este alimentat de linia magistralei și este dotat cu un afișaj LCD cu retroiluminare RGB, senzor de luminozitate frontal pentru reglarea automată a luminozității afișajului, 4 butoane de comandă, un senzor integrat pentru detectarea temperaturii ambientale (a cărei valoare este trimisă pe magistrală cu frecvență parametrizabilă sau în urmă unei variații de temperatură, conform configurației ETS). De asemenea, este dotat cu comportament pentru baterile alcălinate (de tip AA, neîncluse) pentru menținerea datei și a orei în cazul întreruperii alimentării cu tensiune a magistralei. Cronotermostatul nu este dotat cu senzor de umiditate la marginea, prin urmare, valoarea umidității relative trebuie să fie furnizată de un senzor KNX extern. Dispozitivul este configurat prin intermediul software-ului ETS pentru a îndeplini următoarele funcții:

### Controlul temperaturii

- cu 2 puncte, cu comenzi de PORNIRE/OPRIRE sau comenzi 0%/100%;
- control proporțional integral, cu comenzi PWM sau reglare continuă (0% ÷ 100%).

### Gestionare ventilator

- controlul vitezei ventilatorului cu comenzi de selecție pentru PORNIRE/OPRIRE sau reglare continuă (0% ÷ 100%);
- gestionare instalații cu 2 sau 4 căi cu comenzi de PORNIRE/OPRIRE sau comenzi 0%/100%.

### Setarea modului de funcționare

- de la magistrală cu obiecte diferite la 1 bit (OPRIT, ECONOMIC, PRECONFORT, CONFORT);
- de la magistrală cu obiect la 1 octet.

### Măsurarea temperaturii

- cu senzor integrat;
- combinație senzor integrat/sondă de reglare a temperaturii KNX/senzor de temperatură exterioră cu definirea greutății relative;
- calcularea temperaturii punctului de rouă;
- setarea unei praguri asociate temperaturii punctului de rouă cu trimiterea comenziilor către magistrală ca urmare a unei depășiri sau la reintegrarea în limitele pragului.

### Măsurarea umidității relative

- primirea valorii măsurate a umidității relative de la un senzor extern KNX;
- estimarea umidității relative în punctul în care este amplasat cronotermostatul;
- setare a părții a 5 praguri de umiditate relativă cu trimiterea comenziilor către magistrală ca urmare a unei depășiri sau la reintegrarea în limitele pragului:
  - comenzi 1 bit, 2 bit, 1 octet, pentru a actiona asupra sistemului de umidificare/dezumidificare;
  - comenzi mod HVAC, pentru a actiona, în feedback, asupra sistemului de încălzire/răcire;
  - valori ale punctului de referință, pentru a actiona, în feedback, asupra sistemului de încălzire/răcire;
  - calcularea umidității specifice;
  - indicator al stării de confort termic.

## Sondă de pardoseală

- setarea valorii de prag pentru alarmă temperatură pardoseală.

## Controlul temperaturii pe zone

- în modul de control „principal”:
- cu transmisie a modului de funcționare către termostatele secundare;
- cu transmisie a valorii de referință către dispozitivele secundare.

## În modul de control „autonom”:

- cu alegerea modului de funcționare și a valorilor de referință de la comanda locală;
- memorarea și activarea a 8 scenarii (valoare 0..63).

## Profiluri orare

- programare cu frecvență săptămânală cu un program pentru 7 zile și profiluri orare configurabile în mod independent pentru fiecare zi;
- posibilitate de setare a unui număr de până la 12 profili orare, din care 2 în caz de funcționare drept cronotermostat și 10 în caz de funcționare drept programator orar (cu posibilitate de atribuire reglări temperaturi sau altui obiect de comunicare);
- posibilitate de pre-setare a profilurilor orare (cu posibilitate de atribuire reglări temperaturi sau altui obiect de comunicare), direct de pe ETS, cu limitare la maximum 4 comutări zilnice.

## Alte funcții

- setarea punctului de referință (OPRIT, ECONOMIC, PRECONFORT, CONFORT) de la magistrală;
- setarea tipului de funcționare (încălzire/răcire) de la magistrală;
- transmisie pe magistrală a informațiilor de stare (mod, tip), a temperaturii măsurate și a punctului de referință curent;
- setarea zilei și orei de la magistrală;
- gestionarea informației privind starea provenită de la mecanismul de acționare comandă;
- gestionarea semnalării stării ferestrelor pentru dezactivarea temporară a cronotermostatului;
- intrare auxiliară pentru gestionarea dispozitivelor frontale, acționare scurtă/prelungită, dispozitiv de reducere a tensiunii cu buton simplu, scenarii și contact fereastră;
- ieșire auxiliară pentru controlul electrovalvei pentru încălzire/răcire condiționat a cronotermostatului sau ca ieșire generică pentru execuțarea comenziilor de pornire/oprire, a comenziilor temporizate, a comenziilor prioritare și gestionarea scenariilor;

## POZIȚIA COMENZILOR

Cronotermostatul este dotat cu un afișaj LCD retroiluminat și cu patru butoane de comandă accesibile în permanentă. (figura G).

## DESCRIEREA COMENZILOR

- | Simbol | Descriere                                      |
|--------|--|
|        | Selectarea modului de funcționare/confirmare   |
|        | Reglarea temperaturii (+/-) afișarea paginilor |
|        | Reglarea temperaturii (-) afișarea paginilor   |
|        | Setare parametri/Programare profiluri          |

## SEGNALIZĂRI PE AFIȘAJ

- Ora din zilă/Valea variabilă profil orar/ Măsură vizualizată pe pagina pentru umiditate (Hr = umiditate relativă; HA = umiditate specifică; tr = temperatura punctului de rouă)
- Ziua din săptămână

## POZIȚIONAREA CORECTĂ

Pentru detectarea corectă a temperaturii mediului care trebuie controlat, cronotermostatul nu trebuie să fie instalat în nisip, în apropierea ușilor sau ferestrelor, lângă calorifer sau separate de aer condiționat și nu trebuie să intre în contact cu curenți de aer și cu lumina directă a soarelui. (figura I)

## INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALAREA SENZORILOR KNX

1. Lungimea liniei magistralei nu trebuie să depășească 350 de metri între termostat și alimentator.
2. Lungimea liniei magistralei nu trebuie să depășească 700 de metri între cronotermostat și cel mai îndepărtat dispozitiv KNX care trebuie comandat.
3. Pentru a evita semnale și supratensiunile nedorente, nu creați circuite închise.
4. Mențineți o distanță de cel puțin 4 mm între cablurile izolate individual ale liniei magistrale și cele ale liniei electrice (figura C).
5. Nu deteriorați conductoarele de continuitate electrică al ecranării (figura D).

**ATENȚIE:** cablurile de semnal neutilizate ale magistralei și conductoarele de continuitate electrică nu trebuie să atingă niciodată elementele aflate sub tensiune sau conductoarele pentru împământare.

## CONEXIUNI ELECTRICE

- Figura B prezintă schema conexiunilor electrice.
1. Conectați firul roșu al cablului magistralei la borna roșie (+) a terminalului și firul negru la borna neagră (-). La terminalul magistralei pot fi conectate până la 4 lini din magistrală fire de aceeași culoare în aceeași bornă (figura E).
  2. Izolați ecranul, conductoarea de continuitate electrică și firele alb și galben care au rămas de la cablul magistralei (dacă se utilizează un cablu al magistralei cu flacără+asterisc).
  3. Introduceți borna magistralei în piciorulzele corespunzătoare ale dispozitivului. Direcția corectă de introducere este determinată de ghidajele de fixare. Izolați borna magistralei utilizând capacul corespunzător care trebuie să fie fixat la dispozitiv. Capacul asigură o distanță minimă de 4 mm între cablurile de putere și cablurile magistralei (figura F).
  4. Conectați eventualul intrări și contactul de ieșire la bornele cu surub aflate pe partea din spate a cronotermostatului (figura A).

## INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că ati scos surubul de fixare utilizat eventual pentru a fixa partea frontală pe partea fixă. (figura L)

Pentru a avea acces la compartimentul bateriei cronotermostatului, separați partea demontabilă de cea fixă, trăgând partea frontală înspre dumneavoastră. Introduceți două baterii de 1,5 V (tip AA), începând de la compart

**ÎNTRERINERE**

Dispozitivul nu necesită întreținere. Pentru curățare, folosiți o lavelă uscată.

**SETAREA PARAMETRILOR**

Pentru informații detaliate privind setarea parametrilor cronotermostatului, consultați Manualul de programare ([www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)).

**PROGRAMARE PRIN INTERMEDIUL ETS**

Dispozitivul poate să fie configurat prin intermediul software-ului ETS. Pentru informații detaliate privind parametrii de configurație și funcțiile acestora, consultați Manualul tehnic ([www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)).

**DATE TEHNICE**

<b>Comunicare</b>	Magistrală KNX
<b>Alimentare</b>	Prin intermediul magistralei KNX, 29 V dc SELV + 2 baterii alcălina 1,5 V AA (neinclusă) pentru menținerea datei/orii în cazul lipsei de tensiune pe magistrală.
<b>Absorbție de curent de la magistrală</b>	10 mA
<b>Cablu magistrală</b>	KNX TP1
<b>Elemente de comandă</b>	4 taste frontale 1 tastă miniaturală de programare adresă fizică
<b>Ieșiri</b>	1 relee cu contact ND/N fără potențial
<b>Curent maxim de comutare</b>	5 A (cosφ=1), 250 Vca
<b>Putere maximă pe tip de sarcină</b>	Lâmpă cu incandescentă și cu halogen (230 Vca); 500 W Lâmpă cu halogen comandate de la transformatorul electronic: 100 W Lâmpă cu halogen comandate de la transformatorul cu mier Fermagentic: 200 VA Lâmpă fluorescentă compactă: 3x23 W Motor cu și motorredcător: 100 W Pentru toate sarcinile neindicante se recomandă utilizarea releului de sprijin: 1 intrare pentru contact fără potențial (lungime cabluri maxim 10 m) 1 intrare pentru senzorul de temperatură exterioară (de exemplu: GW 10 800) (tip NTC 10K)
<b>Intrări</b>	1 afişaj color RGB cu senzor de luminozitate frontal pentru reglarea retroiluminării 1 LED roşu de programare adresă fizică
<b>Elemente de vizualizare</b>	1 senzor intern interval de reglare: 5 °C...+40 °C interval de măsurare: 0 °C...+60 °C rezoluție de măsură: 0,1 °C precizie de măsurare: ±0,5 °C între +10 °C și +30 °C
<b>Intervale de reglare a temperaturilor</b>	T antingf: +2 ÷ 7 °C T protecție la temperatură înalte: +30 ÷ +40 °C Alte puncte de referință: +5 ÷ +40 °C în interior, în locuri uscate
<b>Mediu de utilizare</b>	-5 ÷ +45 °C
<b>Temperatură de funcționare</b>	-25 ÷ +70 °C
<b>Temperatură de depozitare</b>	Maxim 93% (fără condens)
<b>Umiditate relativă</b>	Bornă de cuplare cu 2 pini Ø 1 mm
<b>Conexiune la magistrală</b>	Borne cu șurub, secțiune maximă cabluri: 2,5 mm²
<b>Conexiuni electrice</b>	IP20
<b>Grad de protecție</b>	3 module Chorus
<b>Dimensiuni</b>	Directiva 2014/35/EU privind echipamentele de joasă tensiune Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/EU, EN50090-2-2, EN50428
<b>Referințe normative</b>	KNX

**MAGYAR**

- A készülék biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása biztosítja; ezért mindenkiőnő örizze meg. Győződjön meg arról, hogy ezeket az utasításokat megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a terméket.

- Ez a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten terveztek. minden más használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a GEWISS műszaki ügyfélszolgálatával.

- A termék nem szabad módosítani. minden módosítás semmilyen teszt a garanciát, és veszélyessé válik a termék.

- A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásáról, hibás vagy helytelen használatából eredő esetleges károkért.

- Az alkalmazandó uniós irányelvök és rendelelek céljainak megfelelően feltüntetett kapcsolattartó pont:

**GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy**

Tel.: +39 035 946 111 - [qualitymarks@gewiss.com](mailto:qualitymarks@gewiss.com)

 Ha fel van tüntetve a berendezésen vagy a csomagoláson, az áthúzott hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a termékkel elkerülőnöve kell gyűjteni eni élettartam végén. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, hogy a termék eljuttassa a megfelelő, szelktív hulladékgyűjtőbe, vagy visszatérítse a viszonteladónak, amikor egy új termék megvásárol. A legalább 400 m² értékesítési területű viszonteladóknál ingyen leadhatók, vásárlási kötelezettség nélkül, a 25 cm-nek kisebb méretű ártalmatlanítandó termékek. Az üzemben kívül helyezett berendezés megeflelő eltávolítása újrahasznosításhoz, kezeléshez és környezetbarát eltávolításhoz hozzájárul a környezet és az egészségre gyakorolt negatív hatások csökkenéséhez, és elősegíti a berendezés anyagának újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását. A GEWISS aktívan részt vesz azokban a műveletekben, melyek az elektromos és elektronikus berendezések helyes begyűjtését, újrahasznosítását és hasznosítását segítik elő.

 A zónahőmérséklet vezérlése „Master” vezérlési módban:

„Master” vezérlési módban:

„Autonom” vezérlési módban: