






Senzor pokreta ZigBee zigbee תנועת חישון



GWA1511



HRVATSKI

- Sigurnost uređaja jamči se samo ako se poštuju upute za sigurnost i uporabu, zato ih držite pri ruci. Osigurajte da ove upute dobiju instalater i krajnji korisnik.
- Ovaj proizvod treba koristiti samo za one svrhe za koje je izričito namijenjen. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom i/ili opasnom. U slučaju sumnje obratite se našim servisu za tehničku podršku GEWISS.
- Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve izmjene. Bilo kakva izmjena ponistava jamčivo i može učiniti proizvod opasnim.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete zbog nepravilnog i pogrešnog koristeњa te neovlaštenih izmjena proizvoda.
- Kontaktna točka navodi se skladu s ciljevima primjenjivih direktiva i uredbi EU: GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Ako na opremi ili pakiranju postoji simbol prekrivenog koša za smeće, to znači da se proizvod na kraju životnog vječka ne smije odlagati s ostalim, običnim otpadom. Po izvršetku uporabe korisnik smatra podnositelj za odlaganje proizvoda u odgovarajuće reciklažno dvorište ili vracanje preduzeca prilikom kupnje novog proizvoda. Kad trgovina čija je prodajna površina najmanje 400 m² može besplatno, bez kupnje kuponja, predati proizvode za odlaganje čije su dimenzije manje od 40 cm. Odgovarajuće zbirnjake za recikliranje, oporabu i ekološki prihvativu odlaganje pridružuju se u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje i promiče ponovnu upotrebu i/ili recikliranje materijala za izradu opreme. Tvrtka GEWISS aktivno sudjeluje u aktivnostima koje promiču ispravnu ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu električne i elektroničke opreme.

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 kom. Senzor pokreta ZigBee
- 1 kom. Prijenosnik za instalaciju i uporabu
- 1 kom. Baterija CR123
- 1 komplet za priručivanje (2 obrazno ljepljive trake, 2 tiple, 2 vijke)
- 1 plastični nosač za postavljanje na polici

UKRATKO

Senzor pokreta ZigBee GWA1511 detektira prisutnost, pokret, temperaturu i intenzitet svjetla jednim uredajem. Može ga se smjestiti na polici, priručiti na zid/strop ili u uglove pomoću specifične dostavljene opreme. Senzor je opremljen sa sljedećim (slika A):
A1. Višenamjenska tipka
A2. Crvena LED lampica za programiranje

MONTAŽA

PRIČVRŠĆIVANJE S MAGNETSKOM BAZOM (slika B):

1. Odvojite senzor od magnetske baze (B1).
2. Uz pomoć magnetske baze označite otvore za vijke u ugлу na stropu ili zidu.
3. Pričvrstite magnetsku bazu dostavljenim tiplama i vijcama (B2).
4. Pričvrstite senzor na magnetsku bazu (B3).

PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID BEZ MAGNETSKOJ BAZE (slika C):

1. Odvojite senzor od magnetske baze i otvorite kućište senzora (C1).
2. Uz pomoć baze senzora označite otvore za vijke na ravnom stropu ili zidu.
3. Pričvrstite bazu senzora dostavljenim tiplama i vijcama (C2).
4. Pričvrstite kućište senzora na bazu (C3).

PRIČVRŠĆIVANJE JEDINIM MAGNETOM (slika D):

1. Odvojite senzor od magnetske baze (D1).
2. Odvojite maleni magnet od baze senzora (D2).
3. Pričvrstite magnet na strop ili zid (D3).
4. Pričvrstite senzor na magnet (D4).

Savjeti za namještajanje senzora:

- Uredaj može detektirati pokret na udaljenosti do 6 metara.
- Kut detekcije iznosi 45°.
- Namještajte ga na udaljenost od najmanje 4 metra od kamina ili peći.
- Najbolji položaj je u ugлу sobe, što je moguće bliže stropu.
- Senzor dobro reagira na poprečne pokrete.

NEMOJTE POSTAVLJATI senzor:

- Iza prepreke (npr. zastora)
- blizu izvora topline/hladnoće
- na mjestima podložnim izravnjem sunčevog ili drugog intenzivnog svjetlosti
- blizu elektromagnetskih polja

FUNKCIJE

Uredaj vrši sljedeće funkcije:

Dekodiranje pokreta

Ovaj uredaj detektira elemente u pokretu na udaljenosti do 6 metara i šalje ZigBee radijski signal.

Senzor intenziteta svjetla

Uredaj ima ugrađen senzor temperature; vrijednost intenziteta svjetla šalje se svake minute ako su promjene veće od 0,1 °C ili svakih 10 minuta ako se vrijednost ne mijenja.

KONFIGURACIJA MREŽE

Može se dodati senzor pokreta (s tvorničkim postavkama) jednoj postojećoj ZigBee mreži, umetanjem baterije. On će automatski pokrenuti pretrazivanje ZigBee mreže za povezivanje (maksimalno 15 minuta). Uverite se da je ZigBee mreža otvorena ("Permit Join" aktivno). Tijekom pretrazivanja, LED lampica A2 zatrepat će svake sekunde. Kad se uredaj pridruži mreži, pretraga se završava i LED lampica prestaje treptati i gasi se. Ako vrijeme pretrazivanja istekne, možete ga ponovo pokrenuti kratkim pritiskom na višenamjensku tipku (A1).

Resetiranje na tvorničke postavke ("Factory Reset")

U uredaju neslušno radiće uredaj i prije njegove uporabe u jednoj novoj ZigBee mreži, morate ga resetirati.

Da biste resetirali uredaj i vratile ga u tvorničko stanje:

1. Otvorite kućište senzora.
2. Uverite se da je baterija pravilno stavljenja.
3. Pritisnite i držite pritisknuti višenamjensku tipku (A1) sve dok LED lampica za programiranje (A2) ne poče neprekidno treptati.
4. Otpustite tipku.

5. Nakon što se resetiranje dovrši, uredaj će pretrazivati novu mrežu za povezivanje i LED lampica A2 treptati će svake sekunde.

Uredaj se vraća na svoju tvorničku konfiguraciju brišući sve povezivanja i podatke u vezi sa ZigBee mrežom na koju je prethodno bio povezan.

KREIRANJE/BRISANJE POVEZIVANJA

Povezivanja i aplikacijske funkcije možete konfigurirati putem softvera ili lokalno, pomoći višenamjenske tipke. Detaljne informacije o parametrima konfiguracije i o njihovim vrijednostima daju se u tehničkom priručniku za softver ZigBee Commissioning Tool (www.gewiss.com).

Povezivanje detekcije pokreta, izmjerenog intenziteta svjetla, izmjerenog temperature (EZ Mode Initiator)

Da biste senzor pokreta uparili najmanje s jednim ZigBee uredajem za detekciju pokreta, vrijednost intenziteta svjetla ili izmjerenu vrijednost temperature, morate postupiti ovako:

1. Aktivirajte način identifikacija na uredaju koji želite upariti sa senzorom pokreta

2. Pritisnite višenamjensku tipku (A1) senzora pokreta i držite je pritisnutu oko 5 sekundi, sve dok LED lampica za programiranje (A2) ne bude treptala, zatim je otpustite.
3. Uverite se da LED lampica za programiranje senzora pokreta redovito trepće (svaka 3 sekunde), što pokazuje fazu pretrazivanja kompatibilnog uredaja; ako to nije slučaj, ponovite postupak od točke 2.
4. Ako se povezivanje pravilno dovrši ili ako faza pretrazivanja kompatibilnog uredaja istekne (3 minute), LED lampica za programiranje prestati će treptati.

ZAMJENA BATERIJE

Kad se baterije isprazne, LED lampica za programiranje (A2) dvaput će zatrepti svake minute.
Da biste zamijenili baterije otvorite kućište senzora i stavite novu (pazeći da postupite ispravno polaritet).

Zatvorite kućište i provjerite radi li uredaj ispravno.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Vrijednost
Jedinica radio	ZigBee / IEEE 802.15.4
Frekvencija	2,4 GHz
Izlazna snaga	+3 dBm
Napajanje	Baterija: 1 x CR123, zamjenjiva
Procijenjeno trajanje baterije	maks. 3 godine
Elementi upravljanja	Višenamjenska tipka
Elementi vizualnog prikaza	crvena LED lampica za programiranje
IR senzor	
Čas početka radnog razdoblja	0 do 6 m
Horizontalno pokrivanje	45° (slika F)
Vertikalno pokrivanje	45° (slika G)
Razpon: 0 do 50 °C	(± 0,5 °C)
Razlučivost: 0,1 °C	(± 0,1 °C)
Snimanje: 0 do 70.000 lux	(± 5% < 10.000 lux)
Snimanje: 0 do 10000 lux	(± 10% < 10000 lux)
Snimanje: 0 do 10 lux	(± 10% < 10 lux)
Snimanje: 0 do 100 lux	(± 10% < 100 lux)
Snimanje: 0 do 1000 lux	(± 10% < 1000 lux)
Snimanje: 0 do 10000 lux	(± 10% < 10000 lux)
Snimanje: 0 do 100000 lux	(± 10% < 100000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000 lux	(± 10% < 1000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000 lux	(± 10% < 10000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000 lux	(± 10% < 100000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000 lux	(± 10% < 1000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000 lux	(± 10% < 10000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000 lux	(± 10% < 100000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000 lux	(± 10% < 1000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000000 lux	(± 10% < 100000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000000 lux	(± 10% < 1000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000000000 lux	(± 10% < 100000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000000000 lux	(± 10% < 1000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000000000000 lux	(± 10% < 100000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000000000000 lux	(± 10% < 1000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000000000000000 lux	(± 10% < 100000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000000000000000 lux	(± 10% < 1000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000000000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000000000000000000 lux	(± 10% < 100000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000000000000000000 lux	(± 10% < 1000000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 100000000000000000000000000000 lux	(± 10% < 10000000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 1000000000000000000000000000000 lux	(± 10% < 100000000000000000000000000000 lux)
Snimanje: 0 do 10000000000000000000000000000000 lux	(± 10% < 100000000

