





Fianchi - Side panels - Flancs - Lados - Seitenteile		Strutture - Structures - Structures - Estructuras - Strukturen	
			
H (mm)	Cod.	H (mm)	Cod.
1600	GW 45 027	1600	GW 45 047
1800	GW 45 028	1800	GW 45 048
2000	GW 45 029	2000	GW 45 049

Montaggio base e testata


Assembly of base and head

Montage de la base et de la tête

Montaje base y cabeza

Montage der Basis- und Kopfteile

Profilo bordo PVC (2x) - PVC edge profile (2x) - Profil bord PVC (2x) - Perfil borde PVC (2x) - PVC-Kantenprofil (2x)



Montaggio fianchi

Assembly of side panels

Montage des flancs

Montaje lados

Montage der Seitenteile


Clip a pressione per versione IP30 senza porta

Pressure clip for IP30 doorless version

Clip à pression pour la version IP30 sans porte

Clip a presión para versión IP30 sin puerta

Druckclip für Ausführung IP30 ohne Tür



N.B. Quando il vano cavi esterno è posizionato a destra del quadro, montare solo il fianco destro; quando il vano cavi esterno è posizionato a sinistra del quadro, montare solo il fianco sinistro.

N.B. When the external cable bay is located on the right of the panel, fit only the right-hand side; when the external cable bay is located on the left of the panel, fit only the left-hand side.







N.B. Quand le logement des câbles externe est positionné à droite du tableau, monter uniquement le côté droit ; quand le logement des câbles externe est positionné à gauche du tableau, monter uniquement le côté gauche.

N.B. Cuando la cavidad cables externa está colocada a la derecha del cuadro, montar solo el lado derecho; cuando la cavidad cables externa está colocada a la izquierda del cuadro, montar solo el lado izquierdo.



Hinweis: Wenn sich der äußere Kabelraum rechts vom Schaltschrank befindet, nur das rechte Seitenteil montieren; wenn sich der äußere Kabelraum links vom Schaltschrank befindet, nur das linke Seitenteil montieren.

Singolo - Single - Un seul socle - Individual - Einziger Sockel

Aggiuntivo - Additional - Socle supplémentaire - Adicional - Zusätzlicher Sockel




Kit affiancamento
Side-by-side mounting kit
Kit d'accolage
Kit aproximación
Verbindungsset




M6x12 (2x) (1x)

3

Cod.	H	
GW 45 504	1000	/
GW 45 505	1200	/
GW 45 507	1600	yes
GW 45 508	1800	yes
GW 45 509	2000	yes



Clip a pressione per versione IP30 senza porta
Pressure clip for IP30 doorless version
Clip à pression pour la version IP30 sans porte
Clip a presión para versión IP30 sin puerta
Druckclip für Ausführung IP30 ohne Tür








Montaggio staffe sollevamento/fissaggio

Assembly of lifting/fixing brackets

Montage des chevilles de soulèvement et fixation

Montaje abrazaderas elevación/fijación

Montage der Aufhänge-/Befestigungsbügel








Montaggio pannello interno*Internal panel assembly*

Montage du panneau interne

Montaje panel interno



Montage inneres Paneel




Montaggio porta cieca
Blind door assembly
 Montage de la porte aveugle
 Montaje puerta ciega
 Montage Blindtür

7

Cod. 7.57.3.139.8



Cod.	H (mm)
GW 45 147	1600
GW 45 148	1800
GW 45 148	2000



GEWISS - MATERIALE ELETTRICO

SAT



+39 035 946 111
 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
 da lunedì a venerdì



+39 035 946 260
 24 ore al giorno



SAT on line
gewiss@gewiss.com

ULTIMA REVISIONE 01/2007